

Aika 27.1.2016 klo 09.00 – 11.15
Paikka Salla, kunnan lautakuntien kokoushuone
Läsnä

1. Haataja Vesa, Sallan kunta
2. Koivumaa Vesa, MTI
3. Kunnari Juha, Lapin Pelastuslaitos
4. Reinvoio Timo, Metsähallitus

Asia REILA, kuntatapaaminen, talvireittien riskikartoitus

Kokouksen aluksi keskusteltiin Sallan matkailualueen turvallisuussuunnitelmasta. Sitä on päivitetty määräajoin. Haatajan liittyminen kunnan turvallisuustyöhön on jatkossa tärkeää. Pelastuslaitoksen ja Metsähallituksen edustajat ehdottavat asiaa seuraavan kutsun saapuessa.

Kunta käy keskusteluja vuosittain, talvikauden päätyttyä, reittejä huoltavan yrityksen kanssa. Viimeaikaisista ongelmista on noussut esille Off-Road autojen liikkuminen moottorikelkkareiteillä, lähinnä Ruuhitunturilla.

Nykyaikaiset moottorikelkat ovat hiljaisia ja tämä saattaa aiheuttaa vaaratilanteitä reiteillä, mikäli kulkijoita on muitakin. Reittien ja urien käyttöön liittyvä lainsäädäntö on syytä huomioida, sillä vahingon tapahtuessa vastuukysymykset voivat nousta esille.

Sallan alueelle on rakennettu maastopyöräreitistöä ja ne on merkitty. Mahdollisesti rinnekeskuksen alueelle tehdään oma reitti.

Sallan talvireittien riskipisteet ovat:

Yleisinä riskeinä pidettiin vesistöjen ja teiden ylityksiä. Varsinkin aurauspenkat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, mikäli moottorikelkoilla ajetaan liian lujaa.

Moottorikelkkareitit

1. Tuntisan alueen, Oulanka- ja Suomureittien merkintöjen lisäys tarpeen
2. Maltiojoen alue hetteistä (mietinnässä on reitin mahdollinen siirto parempipohjaiselle alustalle)
3. Karhuoja (tarvittaisiinko silta?)
4. Tenniöjoen reitti kulkee vesistöä pitkin
5. Tenniöjoen rantatöyräät jyrkkiä ja korkeita
6. Kuolajoen jäätyminen/sulamminen vaikea arvioida reitin kohdalla
7. Kuolajoen jäätyminen/sulamminen uran kohdalla
8. Käsmäjoen ylitys
9. Hautajärventien alikulun rumpu on liian pieni tampparille Iso-Pyhätunturin alueella
10. Alikulku liian pieni Tampparille Pirttivaaran kohdalla Hautajärventien alituksessa
11. Onkamojoen vesistön ylitys, ei siltaa (ura) Kouveraavan alueella
12. Savinajoen ylitys Porolamminaavan alueella
13. Koutajoen ylitys Hautajärvellä
14. Onkamojoen ylitys Oulangan alueella
15. Hautajärven ylitys (vesistö)

Hiihtoladut

16. Poropuiston tienylitys

Muut

17. Hiidenkirnuilla kivien tippuminen (mahdollisten merkintöjen lisääminen)
18. Pyöräreittien kartat puuttuvat ja viitoituksissa puutteita

Muistion kirjoitti Vesa Koivumaa

